Информационный бюллетень № 231

Применение заслонки отработавших газов 5340.1213015-30 взамен заслонки 5340.1213015-11 на дизельных двигателях семейства ЯМЗ-534 с электронным блоком управления EDC17

Управление по гарантии

Ярославль, Россия, 11 августа 2020 г.



Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов			
Тема/проблема:	Применение заслонки отработавших газов 5340.1213015-30 взамен заслонки 5340.1213015-11 на дизельных двигателях семейства ЯМЗ-534 с электронным блоком управления EDC17								
Модель:	Семейство ЯМЗ-534 с ЭБУ EDC17								

С мая 2020 года на дизельных двигателях семейства ЯМЗ-534 с электронным блоком управления EDC17 применяется заслонка отработавших газов (ОГ) 5340.1213015-30 взамен заслонки 5340.1213015-11. Изменения коснулись выходного напряжения при номинальном положении.

Таблица 1.

№	Заслонка ОГ	До изменения	После изменения	Взаимозаменяемость
1	Обозначение	5340.1213015-11	5340.1213015-30	Ограниченная взаимозаменяемость
2	Положение закрыто, В	0,7±0,2	0,9±0,2	
3	Положение открыто, В	4,35±0,15	4,35±0,2	

Условия взаимозаменяемости заслонок ОГ

При замене заслонки ОГ 5340.1213015-11 на 5340.1213015-30 необходимо на не запущенном двигателе выполнить протокол неисправностей с помощью АСКАН-10 или ДК5 и проверить на актуальность имя программы, установленной в ЭБУ. Дата в имени программы должна быть после 19.12.2019, например: P_1639.3.0.0_YMZ-53443-10_S3.22_**20.12.2019**. Если программа не актуальна, то выполнить удаление неисправностей из блока ЭБУ и перепрограммировать ЭБУ на актуальную программу.

До изменения

Фото 1.

После изменения



Фото 2.

Идентификационная табличка заслонки отработавших газов 5340.1213015-30

Рис. 1